

**表1-北海岸及觀音山國家風景區管理處國家風景區管理處
觀光工程生態檢核確認表**

基本資料	工程名稱	台北圓山大飯店金龍廳前方邊坡 整治委託設計監造服務案	工程期程	120 日曆天
	基地位置	地點：台北市士林區 TWD97(X：303131, Y：2774708)	工程預算 (千元)	11,765,884
	工程目的	麒麟廳前方坡面張力裂縫危石清理及邊坡整治，維護飯店停車區域的安全性。		
	工程類型	☐ 交通、 ☐ 港灣、 ☐ 水利、 ☐ 環保、 ☐ 水土保持、 ☒ 景觀、 ☒ 步道、 ☐ 建築、 ☐ 其他：		
	工程概要	劍潭山邊坡特性容易崩塌，經梅雨過後大量崩落塊石堆積於舊有防落石柵內。施作乙種施工圍籬進行麒麟廳後方邊坡整治，整坡期間既有防落石柵保留作為臨時擋土設施，清除坡面浮石、小型灌木、危樹及雜草，保留喬木。既有貼地式防護網更新，清理既有堆積土石，坡頂貼地式防護網回包，整治後坡面進行草種噴植；新設防落石柵，拆除既有防落石柵，構築貼地式防護網，清理既有擋土牆背後排水溝，並於既有擋土牆頂植筋，組裝防落石鋼索，鍍鋅菱形網；人工搬運清理麒麟廳後方坡面張力裂縫危石及掛網植生		
項目		檢核事項		
工程性質		☒ 非屬新建工程： ☒ 災後緊急處理、 ☐ 搶修、 ☐ 搶險 ☐ 新建工程 ☐ 災後原地復建、 ☐ 原構造物範圍內之整建或改善 ☐ 已開發場所建工程、 ☐ 維護管理相關工程 ☐ 非已開發場域內之新建工程		
保護區		區位： ☒ 一般區 ☐ 環境敏感地區： ☐ 國家公園、 ☐ 國家自然公園、 ☐ 自然保護區、 ☐ 自然保留區、 ☐ 野生動物保護區、 ☐ 野生動物重要棲息環境、 ☐ 水產動植物繁殖保育區、 ☐ 國有林自然保護區、 ☐ 國家重要濕地、 ☐ 海岸保護區。 ☐ 自然人文生態景觀區		
關注物種		☐ 無關注物種： ☒ 有關注物種： ☒ 保育類動物、 ☒ 特稀有植物、 ☐ 指標物種 ☐ 老樹、 ☐ 民俗植物(原住民族所運用的植物) 保育類之野生動物： 瀕臨絕種野生動物(I)：柴棺龜 珍貴稀有保育類野生動物(II)：八哥 其他應予保育之野生動物(III)：臺灣藍鵲、環紋赤蛇 國內紅皮書： 接近受脅 (NNT)： 台灣姑婆芋、紅雞油、日菲繡眼、斑龜		
生態系統關聯性說明		工區位於新北市士林區，施工區屬於保安林，經盤點此區域有台灣姑婆芋、紅雞油等紅皮書植物生長之紀錄。保育類動物的紀錄則包含鳥類，如八哥、台灣藍鵲、日菲繡眼；爬蟲類則有柴棺龜、環紋赤蛇、斑龜。未來工程施作時應注意關注物種棲地(如喬木、高草叢)與植株的迴避。		

環境影響評估	☐ 應辦理環境影響評估 ☒ 免辦理環境影響評估
自評結果	☐ 應辦理生態檢核 ☒ 免辦理生態檢核： ☒災後緊急處理、搶修、搶險、☐災後原地復建之工程 ☐原構造物範圍內整建或改善：☐既有建築物內(外)牆整修、裝修 ☐既有結構物(廳舍、遊客中心備勤室、橋梁)補強等工程。 ☐已開發場所：☐配合活動搭建之臨時設施 ☐植栽綠美化 ☐已開發場所之既有鋪面整修 ☐未涉及拓寬、改線之步道改(修)繕或於步道沿線增(修)建欄杆等遊客安全防護設施、指標牌誌設置或標線繪製等工程。 ☐維護管理相關工程：既有遊憩服務設施修繕(更新)、非新開挖管道之管路(線)修繕或更新。 ☐規劃取得綠建築標章之新建工程： ☐生物多樣性指標☐綠化量指標☐基地保水指標 ☐併入環境影響評估檢討。 ☐其他自評無須辦理生態檢核案件，並有檢附相關資料(勾選本項類型，請一併檢附相關佐證文件並說明無涉及生態保育議題)

承辦人：

技士葉承鑫

科長：

工務科 科長 林嘉裕

本表如不敷使用，可自行增加

處長：

處長 陳煜川(甲)