

表1-北海岸及觀音山國家風景區管理處國家風景區管理處
觀光工程生態檢核確認表

基本資料	工程名稱	翡翠灣綠美化工程	工程期程	114年12月
	基地位置	地點：新北市萬里區 TWD97座標 X：319054.650, Y：2786942.951	工程預算 (千元)	(千元)
	工程目的	對工區的茂密植生進行環境整理及必要之整地順坡，以達到景觀優化之效果。		
	工程類型	<input type="checkbox"/> 交通、 <input type="checkbox"/> 港灣、 <input type="checkbox"/> 水利、 <input type="checkbox"/> 環保、 <input type="checkbox"/> 水土保持、 <input checked="" type="checkbox"/> 景觀、 <input checked="" type="checkbox"/> 步道、 <input type="checkbox"/> 建築、 <input type="checkbox"/> 其他：		
	工程概要	整地順坡，並進行植草及濱海植栽。		
項目	檢核事項			
工程性質	<input type="checkbox"/> 非屬新建工程： <input type="checkbox"/> 災後緊急處理、 <input type="checkbox"/> 搶修、 <input type="checkbox"/> 搶險 <input checked="" type="checkbox"/> 新建工程 <input type="checkbox"/> 災後原地復建、 <input type="checkbox"/> 原構造物範圍內之整建或改善 <input type="checkbox"/> 已開發場所建工程、 <input checked="" type="checkbox"/> 維護管理相關工程 <input type="checkbox"/> 非已開發場域內之新建工程			
保護區	區位： <input checked="" type="checkbox"/> 一般區 <input type="checkbox"/> 環境敏感地區： <input type="checkbox"/> 國家公園、 <input type="checkbox"/> 國家自然公園、 <input type="checkbox"/> 自然保護區、 <input type="checkbox"/> 自然保留區、 <input type="checkbox"/> 野生動物保護區、 <input type="checkbox"/> 野生動物重要棲息環境、 <input type="checkbox"/> 水產動植物繁殖保育區、 <input type="checkbox"/> 國有林自然保護區、 <input type="checkbox"/> 國家重要濕地、 <input type="checkbox"/> 海岸保護區。 <input type="checkbox"/> 自然人文生態景觀區			
關注物種	<input type="checkbox"/> 無關注物種： <input checked="" type="checkbox"/> 有關注物種： <input checked="" type="checkbox"/> 保育類動物、 <input checked="" type="checkbox"/> 特稀有植物、 <input type="checkbox"/> 指標物種 <input type="checkbox"/> 老樹、 <input type="checkbox"/> 民俗植物(原住民族所運用的植物) 保育類之野生動物： 珍貴稀有保育類野生動物(II)： 領角鴉、大冠鶯、鳳頭蒼鷹、黑鳶 其他英語保育之野生動物(III)： 紅尾伯勞、臺灣藍鵲 國內紅皮書： 易危 (NVU)：翅柄鳳尾蕨、棉棗兒			
生態系統關聯性說明	工區位於新北市萬里區緊鄰翡翠灣沙灘的植生綠帶，經盤點此區域有翅柄鳳尾蕨及棉棗兒等紅皮書接易危植物生長，亦有保育類猛禽活動紀錄，如領角鴉、黑鳶、大冠鶯等。施作時應注意關注物種棲地(如喬木、高草叢、草澤)與植株的迴避。由於緊鄰沙灘，另有陸蟹降海議題需要留意。			
環境影響評估	<input type="checkbox"/> 應辦理環境影響評估 <input checked="" type="checkbox"/> 免辦理環境影響評估			
自評結果	<input checked="" type="checkbox"/> 應辦理生態檢核			

免辦理生態檢核:

災後緊急處理、搶修、搶險、災後原地復建之工程

原構造物範圍內整建或改善：既有建築物內(外)牆整修、裝修

既有結構物(廳舍、遊客中心備勤室、橋梁)補強等工程。

已開發場所：配合活動搭建之臨時設施

植栽綠美化

已開發場所之既有鋪面整修

未涉及拓寬、改線之步道改(修)繕或於步道沿線增(修)建欄杆等遊客安全防護設施、指標牌誌設置或標線繪製等工程。

維護管理相關工程：既有遊憩服務設施修繕(更新)、非新開挖管道之管路(線)修繕或更新。

規劃取得綠建築標章之新建工程：

生物多樣性指標綠化量指標基地保水指標

併入環境影響評估檢討。

其他自評無須辦理生態檢核案件，並有檢附相關資料(勾選本項類型，請一併檢附相關佐證文件並說明無涉及生態保育議題)

本表如不敷使用，可自行增加

承辦人：

工務科林嘉裕
科長

科長：

工務科林嘉裕
科長

處長：

處長陳煜川(甲)