

**表1-北海岸及觀音山國家風景區管理處國家風景區管理處
觀光工程生態檢核確認表**

基本資料	工程名稱	金山獅頭山步道串接磺港漁港新設步道工程	工程期程	
	基地位置	地點：新北市金山區 TWD97座標 X：315518.517, Y：2791439.377	工程預算 (千元)	11,507.704 (千元)
	工程目的	現有頻繁通過民宅之前庭或後院，完整串聯獅頭山主步道銜接兩端既有步道。		
	工程類型	☐ 交通、 ☐ 港灣、 ☐ 水利、 ☐ 環保、 ☐ 水土保持、 ☒ 景觀、 ☒ 步道、 ☐ 建築、 ☐ 其他：		
	工程概要	於磺港安檢所旁階梯新設木棧道路銜接至現有之步道平台，舊有步道修繕提升步道之安全性。		
項目		檢核事項		
工程性質		☐ 非屬新建工程： ☐ 災後緊急處理、 ☐ 搶修、 ☐ 搶險 ☒ 新建工程 ☐ 災後原地復建、 ☐ 原構造物範圍內之整建或改善 ☐ 已開發場所建工程、 ☒ 維護管理相關工程 ☒ 非已開發場域內之新建工程		
保護區		區位： ☐ 一般區 ☒ 環境敏感地區： ☐ 國家公園、 ☐ 國家自然公園、 ☐ 自然保護區、 ☐ 自然保留區、 ☐ 野生動物保護區、 ☐ 野生動物重要棲息環境、 ☐ 水產動植物繁殖保育區、 ☐ 國有林自然保護區、 ☐ 國家重要濕地、 ☒ 海岸保護區。 ☐ 自然人文生態景觀區		
關注物種		☐ 無關注物種： ☒ 有關注物種： ☒ 保育類動物、 ☒ 特稀有植物、 ☐ 指標物種 ☐ 老樹、 ☐ 民俗植物(原住民族所運用的植物) 保育類之野生動物： 珍貴稀有保育類野生動物(II)： 臺灣畫眉、八哥、大冠鷲、松雀鷹、黑鳶 其他英語保育之野生動物(III)： 紅尾伯勞、臺灣藍鵲 國內紅皮書： 瀕危 (NEN)：霞山大戟、粉紅鸚嘴 易危 (NVU)：爵床 接近受脅 (NNT)：濱剪刀股、厚葉石斑木、繡眼畫眉		
生態系統關聯性說明		工區位於新北市金山區緊鄰磺港之坡地林區，經盤點此區域有霞山大戟、爵床兒等紅皮書植物生長，亦有保育類猛禽活動紀錄，如松雀鷹、黑鳶、大冠鷲等。施作時應注意關注物種棲地(如喬木、高草叢、草澤)與植株的迴避。		
環境影響評估		☐ 應辦理環境影響評估 ☒ 免辦理環境影響評估		

自評
結果

■應辦理生態檢核

☐免辦理生態檢核:

☐災後緊急處理、搶修、搶險、☐災後原地復建之工程

☐原構造物範圍內整建或改善：☐既有建築物內(外)牆整修、裝修

☐既有結構物(廳舍、遊客中心備勤室、橋梁)補強等工程。

☐已開發場所：☐配合活動搭建之臨時設施

☐植栽綠美化

☐已開發場所之既有鋪面整修

☐未涉及拓寬、改線之步道改(修)繕或於步道沿線增(修)建欄杆等遊客安全防護設施、指標牌誌設置或標線繪製等工程。

☐維護管理相關工程：既有遊憩服務設施修繕(更新)、非新開挖管道之管路(線)修繕或更新。

☐規劃取得綠建築標章之新建工程：

☐生物多樣性指標☐綠化量指標☐基地保水指標

☐併入環境影響評估檢討。

☐其他自評無須辦理生態檢核案件，並有檢附相關資料(勾選本項類型，請一併檢附相關佐證文件並說明無涉及生態保育議題)

本表如不敷使用，可自行增加

承辦人：

科長：

處長：

專員李明威

工務科
科長林嘉裕

處長陳煜川(甲)