

交通部觀光署日月潭國家風景管理處
年梯至松柏崙自行車道串聯工程(施工期間)

環境友善措施檢核表

生態專責人員填寫：

陳志豪

日期：

114.06.02

項目	檢查標準	檢核情況	
		查核情況	備註/說明
工程管理	限制施工範圍，勿使機具進入未施工區域或非本計畫區	☒ 無異常 ☐ 異常	尚未施作
	地表開挖或土方處置，皆採取適當防護措施	☒ 無異常 ☐ 異常	尚未施作
	工區周圍設置圍籬或標示	☐ 已執行 ☐ 執行中 ☒ 尚未執行	尚未施作
	異常狀況回覆情況	☒ 無異常 ☐ 異常	尚未施作
	工區之廚餘處置	☒ 無異常 ☐ 異常	尚未施作
生態維護	環境保全對象(一)區外水域環境	☒ 無異常 ☐ 異常	尚未施作
	環境保全對象(二)區內既有大樹保存	☒ 無異常 ☐ 異常	尚未施作
	野生動物保育	☒ 無異常 ☐ 異常	尚未施作
	環境保護	☒ 無異常 ☐ 異常	尚未施作

交通部觀光署日月潭國家風景管理處

年梯至松柏崙自行車道串聯工程(施工期間)

異常狀況回報			
異常狀況類型	☐ 生態保護目標異常、 ☐ 動物暴斃(☐ 水域 ☐ 陸域)、 ☐ 施工便道闢設過大、 ☐ 環保團體或在地居民陳情等事件、 ☐ 路殺、 ☐ 挖到文物古蹟 ☐ 其它 _____、 ☐ 無異常		
狀況提報人 (單位/職稱)		異常狀況 發現日期	
異常狀況說明	尚未施作		

備註及填寫說明	
1、	本表於工程期間，由生態專責人員填寫。
2、	如發現異常，保留對象發生損傷、斷裂、搬動、移除、干擾、破壞、衰弱或死亡等異常狀況，請填寫 <u>異常狀況回報</u> ，處置完成後填寫異常狀況回報表，並第一時間通報監造單位與主辦機關。
3、	完工後連同竣工資料一併提供主辦機關。

生態專責人員簽名： 

日期： 114.06.02

交通部觀光署日月潭國家風景管理處
年梯至松柏崙自行車道串聯工程(施工期間)
2025年06月現勘紀錄

現勘日期:2025/06/02

施工進度:施工前

現勘意見:

水域環境

- 本案無直接接觸水域，下方水域環境整體呈現良好狀態。
- 後續施工過程應注意裸露地所可能造成之地表逕流，可能影響水體水質。

陸域環境

- 週邊大樹部份，於施工時應可進行包覆保護，避免誤傷

綜合建議

- 本案目前尚未施作



交通部觀光署日月潭國家風景管理處
年梯至松柏崙自行車道串聯工程(施工期間)

環境友善措施檢核表

生態專責人員填寫：

陳志豪

日期：

114.07.25

項目	檢查標準	檢核情況	
		查核情況	備註/說明
工程管理	限制施工範圍, 勿使機具進入未施工區域或非本計畫區	☒ 無異常 ☐ 異常	尚未施作
	地表開挖或土方處置, 皆採取適當防護措施	☒ 無異常 ☐ 異常	尚未施作
	工區周圍設置圍籬或標示	☐ 已執行 ☐ 執行中 ☒ 尚未執行	尚未施作
	異常狀況回覆情況	☒ 無異常 ☐ 異常	尚未施作
	工區之廚餘處置	☒ 無異常 ☐ 異常	尚未施作
生態維護	環境保全對象(一)區外水域環境	☒ 無異常 ☐ 異常	尚未施作
	環境保全對象(二)區內既有大樹保存	☒ 無異常 ☐ 異常	尚未施作
	野生動物保育	☒ 無異常 ☐ 異常	尚未施作
	環境保護	☒ 無異常 ☐ 異常	尚未施作

交通部觀光署日月潭國家風景管理處
年梯至松柏崙自行車道串聯工程(施工期間)

異常狀況回報			
異常狀況類型	☐ 生態保護目標異常、 ☐ 動物暴斃(☐ 水域 ☐ 陸域)、 ☐ 施工便道闢設過大、 ☐ 環保團體或在地居民陳情等事件、 ☐ 路殺、 ☐ 挖到文物古蹟 ☐ 其它 ☒無異常		
狀況提報人 (單位/職稱)	陳志豪	異常狀況 發現日期	
異常狀況說明	尚未施作		

備註及填寫說明	
1、	本表於工程期間, 由生態專責人員填寫。
2、	如發現異常, 保留對象發生損傷、斷裂、搬動、移除、干擾、破壞、衰弱或死亡等異常狀況, 請填寫異常狀況回報, 處置完成後填寫異常狀況回報表, 並第一時間通報監造單位與主辦機關。
3、	完工後連同竣工資料一併提供主辦機關。

生態專責人員簽名: 陳志豪

日期: 114.07.25

交通部觀光署日月潭國家風景管理處
年梯至松柏崙自行車道串聯工程(施工期間)
2025年07月現勘紀錄

現勘日期:2025/07/25

施工進度:尚未施作

現勘意見:

綜合建議

- 本月尚未施作



交通部觀光署日月潭國家風景管理處
年梯至松柏崙自行車道串聯工程(施工期間)

環境友善措施檢核表

生態專責人員填寫：


陳元益

日期：

114.08.05

項目	檢查標準	檢核情況	
		查核情況	備註/說明
工程管理	限制施工範圍，勿使機具進入未施工區域或非本計畫區	☒ 無異常 ☐ 異常	本月尚未施作
	地表開挖或土方處置，皆採取適當防護措施	☒ 無異常 ☐ 異常	本月尚未施作
	工區周圍設置圍籬或標示	☐ 已執行 ☐ 執行中 ☒ 尚未執行	本月尚未施作
	異常狀況回覆情況	☒ 無異常 ☐ 異常	本月尚未施作
	工區之廚餘處置	☒ 無異常 ☐ 異常	本月尚未施作
生態維護	環境保全對象(一)區外水域環境	☒ 無異常 ☐ 異常	本月尚未施作
	環境保全對象(二)區內既有大樹保存	☒ 無異常 ☐ 異常	本月尚未施作
	野生動物保育	☒ 無異常 ☐ 異常	本月尚未施作
	環境保護	☒ 無異常 ☐ 異常	本月尚未施作

交通部觀光署日月潭國家風景管理處
年梯至松柏崙自行車道串聯工程(施工期間)

異常狀況回報			
異常狀況類型	☐ 生態保護目標異常、 ☐ 動物暴斃(☐ 水域 ☐ 陸域)、 ☐ 施工便道闢設過大、 ☐ 環保團體或在地居民陳情等事件、 ☐ 路殺、 ☐ 挖到文物古蹟 ☐ 其它 ☐ 無異常		
狀況提報人 (單位/職稱)		異常狀況 發現日期	114.08.05
異常狀況說明	本月尚未施作		

備註及填寫說明	
1、	本表於工程期間，由生態專責人員填寫。
2、	如發現異常，保留對象發生損傷、斷裂、搬動、移除、干擾、破壞、衰弱或死亡等異常狀況，請填寫異常狀況回報，處置完成後填寫異常狀況回報表，並第一時間通報監造單位與主辦機關。
3、	完工後連同竣工資料一併提供主辦機關。

生態專責人員簽名：

日期：114.08.05

交通部觀光署日月潭國家風景管理處
年梯至松柏崙自行車道串聯工程(施工期間)
2025年08月現勘紀錄

現勘日期:2025/08/05

施工進度:施工中

現勘意見:

綜合建議

- 本案本(8)月尚未施作。



交通部觀光署日月潭國家風景管理處
年梯至松柏崙自行車道串聯工程(施工期間)

交通部觀光署日月潭國家風景管理處

梯至松柏崙自行車道串聯工程(施工期間)

環境友善措施檢核表

生態專責人員填寫：

陳志銘

日期：

114.09.09

項目	檢查標準	檢核情況	
		查核情況	備註/說明
工程管理	限制施工範圍，勿使機具進入未施工區域或非本計畫區	☒ 無異常 ☐ 異常	已設置圍籬並利用既有道路做為施工便道
	地表開挖或土方處置，皆採取適當防護措施	☒ 無異常 ☐ 異常	
	工區周圍設置圍籬或標示	☐ 已執行 ☒ 執行中 ☐ 尚未執行	已設置
	異常狀況回覆情況	☒ 無異常 ☐ 異常	
	工區之廚餘處置	☒ 無異常 ☐ 異常	無垃圾廚餘任置棄置情況
生態維護	環境保全對象(一)區外水域環境	☒ 無異常 ☐ 異常	無異常狀況
	環境保全對象(二)區內既有大樹保存	☒ 無異常 ☐ 異常	無異常狀況
	野生動物保育	☒ 無異常 ☐ 異常	無異常狀況
	環境保護	☒ 無異常 ☐ 異常	

交通部觀光署日月潭國家風景管理處
梯至松柏崙自行車道串聯工程(施工期間)

異常狀況回報			
異常狀況類型	☐ 生態保護目標異常、 ☐ 動物暴斃(☐ 水域 ☐ 陸域)、 ☐ 施工便道闢設過大、 ☐ 環保團體或在地居民陳情等事件、 ☐ 路殺、 ☐ 挖到文物古蹟 ☐ 其它 ☒無異常		
狀況提報人 (單位/職稱)	陳志銘	異常狀況 發現日期	114.09.09
異常狀況說明	無異常狀況，但工程標示部份可再增設，避免遊客不斷誤入		

備註及填寫說明	
1、	本表於工程期間，由生態專責人員填寫。
2、	如發現異常，保留對象發生損傷、斷裂、搬動、移除、干擾、破壞、衰弱或死亡等異常狀況，請填寫異常狀況回報，處置完成後填寫異常狀況回報表，並第一時間通報監造單位與主辦機關。
3、	完工後連同竣工資料一併提供主辦機關。

生態專責人員簽名： 陳志銘

日期：114.09.09

交通部觀光署日月潭國家風景管理處
梯至松柏崙自行車道串聯工程(施工期間)
2025年9月現勘紀錄

現勘日期:2025/09/09

施工進度:施工中

現勘意見:

水域環境

- 水域環境整體呈現良好狀態，湖水清澈度尚佳，水體穩定。湖岸濕地生態系統發育完整，擁有豐富的挺水植物群落，主要以蘆葦等禾本科植物為優勢種，形成良好的水陸過渡帶。
- 後續施工過程應注意裸露地所可能造成之地表逕流，可能影響水體水質。

陸域環境

- 施工便道目前利用之入口處可再明確標示，以避免遊客誤入。可設置便於移動之交通錐，以利原住戶進出入移動。
- 週邊有放置倒木為友善野生動物棲息之微環境，後續施工過程中如有類似樹木傾圮情況，亦可採類似做法，或置於預定步道下方做為天然導水或跌水設置。

綜合建議

- 由於本案風景區域遊客亦有非英語系國家遊客，為避免誤入及增加辨識度，請於已封閉之步道請於圍籬上增設禁止進入之圖示。

交通部觀光署日月潭國家風景管理處 梯至松柏崙自行車道串聯工程(施工期間)

	
區外水域無異常狀況	自工區上方可見既有道路
	
利用既有道路做為施工便道	已設置告示牌
	
年梯現況	年梯現況

交通部觀光署日月潭國家風景管理處
梯至松柏崙自行車道串聯工程(施工期間)



施工區內現況



施工便道現況



既有道路及步道



區外之樹木情況



誤入之遊客已勸離(非英語系國家遊客), 建議可再增設標示



已設置之圍籬

交通部觀光署日月潭國家風景管理處
梯至松柏崙自行車道串聯工程(施工期間)

 2025/09/09	 2025/09/09
已設置之告示，可再增設標示及圖示	已設置標示位置，相對不明顯及較小。

交通部觀光署日月潭國家風景管理處
年梯至松柏崙自行車道串聯工程(施工期間)

環境友善措施檢核表

生態專責人員填寫：

陳志豪

日期：

114.10.09

項目	檢查標準	檢核情況	
		查核情況	備註/說明
工程管理	限制施工範圍, 勿使機具進入未施工區域或非本計畫區	☒ 無異常 ☐ 異常	已設置圍籬並利用既有道路做為施工便道
	地表開挖或土方處置, 皆採取適當防護措施	☒ 無異常 ☐ 異常	
	工區周圍設置圍籬或標示	☒ 已執行 ☐ 執行中 ☐ 尚未執行	已設置
	異常狀況回覆情況	☒ 無異常 ☐ 異常	
	工區之廚餘處置	☒ 無異常 ☐ 異常	無垃圾廚餘任置棄置情況
生態維護	環境保全對象(一)區外水域環境	☒ 無異常 ☐ 異常	無異常狀況
	環境保全對象(二)區內既有大樹保存	☒ 無異常 ☐ 異常	無異常狀況
	野生動物保育	☒ 無異常 ☐ 異常	無異常狀況
	環境保護	☒ 無異常 ☐ 異常	

交通部觀光署日月潭國家風景管理處
年梯至松柏崙自行車道串聯工程(施工期間)

異常狀況回報			
異常狀況類型	☐ 生態保護目標異常、 ☐ 動物暴斃(☐ 水域 ☐ 陸域)、 ☐ 施工便道闢設過大、 ☐ 環保團體或在地居民陳情等事件、 ☐ 路殺、 ☐ 挖到文物古蹟 ☐ 其它 _____、☒無異常		
狀況提報人 (單位/職稱)		異常狀況 發現日期	
異常狀況說明			

備註及填寫說明	
1、	本表於工程期間, 由生態專責人員填寫。
2、	如發現異常, 保留對象發生損傷、斷裂、搬動、移除、干擾、破壞、衰弱或死亡等異常狀況, 請填寫 <u>異常狀況回報</u> , 處置完成後填寫異常狀況回報表, 並第一時間通報監造單位與主辦機關。
3、	完工後連同竣工資料一併提供主辦機關。

生態專責人員簽名：

陳志豪

日期：114.10.09

交通部觀光署日月潭國家風景管理處
年梯至松柏崙自行車道串聯工程(施工期間)
2025年10月現勘紀錄

現勘日期:2025/10/09

施工進度:施工中

現勘意見:

水域環境

- 本案無直接接觸水域，下方水域環境整體呈現良好狀態，湖水清澈度尚佳，水體穩定。湖岸濕地生態系統發育完整，擁有豐富的挺水植物群落，主要以蘆葦等禾本科植物為優勢種，形成的水陸過渡帶。
- 後續施工過程應注意裸露地所可能造成之地表逕流，可能影響水體水質。

陸域環境

- 施工範圍部份已明確標示，然仍可能有遊客誤入，可考慮是否應在步道起點處加設標示。

綜合建議

- 本案目前施工情況良好，未有異常狀況除部份遊客因誤入外，但已明顯設置圍籬及出入口管制。

交通部觀光署日月潭國家風景管理處
年梯至松柏崙自行車道串聯工程(施工期間)



施工區外道路



施工區外已設置圍籬



施工現況



施工區內現況



施工區內現況, 已拉警示



施工區內現況, 應注意標示

交通部觀光署日月潭國家風景管理處
年梯至松柏崙自行車道串聯工程(施工期間)



步道另側



步道另側



施工另側入口管制



施工區入口管制破標示



年梯現況



拉設警戒線

交通部觀光署日月潭國家風景管理處
年梯至松柏崙自行車道串聯工程(施工期間)

環境友善措施檢核表

生態專責人員填寫：

陳志豪

日期：


114.11.27

項目	檢查標準	檢核情況	
		查核情況	備註/說明
工程管理	限制施工範圍，勿使機具進入未施工區域或非本計畫區	☒ 無異常 ☐ 異常	已設置圍籬並利用既有道路做為施工便道
	地表開挖或土方處置，皆採取適當防護措施	☒ 無異常 ☐ 異常	
	工區周圍設置圍籬或標示	☒ 已執行 ☐ 執行中 ☐ 尚未執行	已設置
	異常狀況回覆情況	☒ 無異常 ☐ 異常	
	工區之廚餘處置	☒ 無異常 ☐ 異常	無垃圾廚餘任置棄置情況
生態維護	環境保全對象(一)區外水域環境	☒ 無異常 ☐ 異常	無異常狀況
	環境保全對象(二)區內既有大樹保存	☒ 無異常 ☐ 異常	無異常狀況
	野生動物保育	☒ 無異常 ☐ 異常	無異常狀況
	環境保護	☒ 無異常 ☐ 異常	

交通部觀光署日月潭國家風景管理處
年梯至松柏崙自行車道串聯工程(施工期間)

異常狀況回報			
異常狀況類型	☐ 生態保護目標異常、 ☐ 動物暴斃(☐ 水域 ☐ 陸域)、 ☐ 施工便道闢設過大、 ☐ 環保團體或在地居民陳情等事件、 ☐ 路殺、 ☐ 挖到文物古蹟 ☐ 其它 ☒無異常		
狀況提報人 (單位/職稱)		異常狀況 發現日期	114.11.27
異常狀況說明	無異常狀況		

備註及填寫說明	
1、	本表於工程期間，由生態專責人員填寫。
2、	如發現異常，保留對象發生損傷、斷裂、搬動、移除、干擾、破壞、衰弱或死亡等異常狀況，請填寫 <u>異常狀況回報</u> ，處置完成後填寫異常狀況回報表，並第一時間通報監造單位與主辦機關。
3、	完工後連同竣工資料一併提供主辦機關。

生態專責人員簽名： 

日期： 114.11.27

交通部觀光署日月潭國家風景管理處
年梯至松柏崙自行車道串聯工程(施工期間)
2025年11月現勘紀錄

現勘日期:2025/11/27

施工進度:施工中

現勘意見:

水域環境

- 本案無直接接觸水域，下方水域環境整體呈現良好狀態，湖水清澈度尚佳，水體穩定。
- 湖岸濕地生態系統發育完整，擁有豐富的挺水植物群落，主要以蘆葦等禾本科植物為優勢種，形成良好的水陸過渡帶。
- 後續施工過程應注意裸露地所可能造成之地表逕流，可能影響水體水質。

陸域環境

- 施工範圍部份已明確標示，於步道起點另有其它工程，已進行範圍標示及限縮，並警示遊客不可誤入。
- 週邊植被與喬木未受影響。

綜合建議

- 本案目前施工情況良好，未有異常狀況除部份遊客因誤入外，但已明顯設置圍籬及出入口管制。

交通部觀光署日月潭國家風景管理處 年梯至松柏崙自行車道串聯工程(施工期間)

 2025/11/27	 2025/11/27
步道入口處另有一工程進行	已設置標示及導引
 2025/11/27	 2025/11/27
已設置雙語禁止進入標示	步道已設圍籬
 2025/11/27	 2025/11/27
水域情況未受影響	水域情況未受影響

交通部觀光署日月潭國家風景管理處 年梯至松柏崙自行車道串聯工程(施工期間)

	
施工區已有鋪設臨時步道	施工區已有鋪設臨時步道
	
年梯現況	年梯入口處已設置告示及封閉入口