

交通部觀光署日月潭國家風景區管理處觀光工程生態檢核確認表

基本資料	工程名稱	水里溪親水公園遊憩設施整建工程	工程期程	民國 115 年 01 月 31 日 至民國 115 年 8 月 31 日(預估)
	基地位置	地點：南投縣水里鄉 TWD97 座標 X:234577.071 Y:2634269.199	工程預算 (千元)	28,877.422
	工程目的	水里親水公園老舊設施更新改善		
	工程類型	☐ 交通、 ☐ 港灣、 ☐ 水利、 ☐ 環保、 ☐ 水土保持、 ☒ 景觀、 ☒ 步道、 ☐ 建築、 ☒ 其他		
	工程概要	親水公園改善工程：包括損壞機電系統更新、供水排水管線改善與新設過濾系統、公園內老舊鋪面與設施打除、步道鋪面改善、新設廁所，與植栽綠化工程工程。		
項目		檢核事項		
工程性質		☒ 非屬新建工程： ☐ 災後緊急處理、 ☐ 搶修、 ☐ 搶險 ☐ 新建工程： ☐ 災後原地復建之工程、 ☐ 原構造物範圍內整建或改善、 ☐ 已開發場所建工程、 ☐ 維護管理相關工程、 ☐ 非已開發場域內之新建工程		
保護區		區位： ☒ 一般區 ☐ 環境敏感地區： ☐ 國家公園、 ☐ 國家自然公園、 ☐ 自然保護區、 ☐ 自然保留區、 ☐ 野生動物保護區、 ☐ 野生動物重要棲息環境、 ☐ 水產動植物繁殖保育區、 ☐ 國有林自然保護區、 ☐ 國家重要濕地、 ☐ 海岸保護區。 ☐ 自然人文生態景觀區		
關注物種		☒ 無關注物種： ☐ 有關注物種： ☐ 保育類動物、 ☐ 特稀有植物、 ☐ 指標物種 ☐ 老樹、 ☐ 民俗植物(原住民族所運用的植物)		
生態系統關聯性說明		請就工址工區地理位置是否有森林、水系、埤塘、濕地及關注物種之棲地分佈與依賴之生態系予以說明，並說明是否涉及生態環境保育議題：經查工址及周邊環境未發現具保育價值或列入關注名錄之物種及其棲地，經初步評估無關注物種棲地分布，故預期不涉及生態環境保育相關議題。		

