

花東縱谷國家風景區管理處觀光工程生態檢核確認表

基本資料	工程名稱	羅山遊客中心展館設施整建工程	工程期程	民國114年06月01日 至民國114年12月31日
	基地位置	地點：花蓮縣富里鄉 TWD97座標 N：2566700 E：278140	工程預算 (千元)	29,540
	工程目的	整體改善羅山遊客中心室內裝修。		
	工程類型	☐ 交通、 ☐ 港灣、 ☐ 水利、 ☐ 環保、 ☐ 水土保持、 ☐ 景觀、 ☐ 步道、 ☐ 建築、 ☒ 其他		
	工程概要	室內裝修工程		
項目		檢核事項		
工程性質		☐ 新建工程 ☐ 非屬新建工程： ☐ 災後緊急處理、 ☐ 搶修、 ☐ 搶險、 ☐ 災後原地復建、 ☒ 原構造物範圍內之整建或改善且經自評確認無涉及生態環境保育議題、 ☒ 已開發場所且經自評確認無涉及生態環境保育議題、 ☐ 維護管理、 ☐ 配合活動搭建之臨時設施、 ☐ 植栽綠美化、		
保護區		區位： ☒ 一般區 ☐ 環境敏感地區： ☐ 國家公園、 ☐ 國家自然公園、 ☐ 自然保護區、 ☐ 自然保留區、 ☐ 野生動物保護區、 ☐ 野生動物重要棲息環境、 ☐ 水產動植物繁殖保育區、 ☐ 國有林自然保護區、 ☐ 國家重要濕地、 ☐ 海岸保護區。 ☐ 自然人文生態景觀區		
關注物種		☒ 無關注物種： ☐ 有關注物種： ☐ 保育類動物、 ☐ 特稀有植物、 ☐ 指標物種 ☐ 老樹、 ☐ 民俗植物(原住民族所運用的植物)		
生態系統關聯性說明		工址工區地理位置無水系、埤塘、濕地 陸域生態無關注物種。		
環境影響評估		☐ 應辦理環境影響評估、 ☒ 免辦理環境影響評估		
自評結果		☐ 應辦理生態檢核 ☒ 免辦理生態檢核： 李致宏 災後緊急處理、搶修、搶險、 ☐ 災後原地復建之工程 ☒ 原構造物範圍內整建或改善、且無涉及生態保育議題 ☒ 已開發場所、且無涉及生態保育議題 ☐ 規劃取得綠建築標章並納入生態範疇相關指標之建築工程 ☐ 併入環境影響評估檢討		

承辦人: 李致宏

志明課長 劉金

處長：

民宗許長處