

日月潭國家風景區管理處觀光工程生態檢核確認表

基本資料	工程名稱	115 年日月潭污水下水道管線滲漏改善工程	工程期程	預估民國 115 年 7 月 15 日 至民國 115 年 10 月 15 日
	基地位置	地點： <u>南投縣魚池鄉</u> TWD97 座標 德化街： X：23.847789,Y: 120.929468 豐年街： X： <u>23.847498</u> , Y: <u>120.929824</u>	工程預算 (千元)	2,982.226 千元
	工程目的	為針對伊達邵碼頭地區污水人孔滲水情形進行修繕止漏，以減少日月潭豐水期時之下水道系統潭水入滲量，同時減輕日月污水處理廠之污水處理負荷，藉此達到延長污水處理廠設備使用壽命，以及確保放流水質之目的。		
	工程類型	☐ 交通、 ☐ 港灣、 ☐ 水利、 ☐ 環保、 ☐ 水土保持、 ☐ 景觀、 ☐ 步道、 ☐ 建築、 ☒ 其他		
	工程概要	工程內容主要針對德化街污水人孔，以及豐年街污水人孔進行修繕止漏。		
項目		檢核事項		
工程性質		☐ 新建工程： ☒ 非屬新建工程： ☐ 災後緊急處理、 ☐ 搶修、 ☐ 搶險、 ☐ 災後原地復建、 ☐ 原構造物範圍內之整建或改善且經 <u>自評確認無涉及生態環境保育議題</u> 、 ☐ 已開發場所且經 <u>自評確認無涉及生態環境保育議題</u> 、 ☒ 維護管理、 ☐ 配 合活動搭建之臨時設施、 ☐ 植栽綠美化、		
保護區		區位： ☒ 一般區 ☐ 環境敏感地區： ☐ 國家公園、 ☐ 國家自然公園、 ☐ 自然保護區、 ☐ 自然保留區、 ☐ 野生動物保護區、 ☐ 野生動物重要棲息環境、 ☐ 水產動植物繁殖保育區、 ☐ 國有林自然保護區、 ☐ 國家重要濕地、 ☐ 海岸保護區。 ☐ 自然人文生態景觀區		
關注物種		☒ 無關注物種： ☐ 有關關注物種： ☐ 保育類動物、 ☐ 特稀有植物、 ☐ 指標物種 ☐ 老樹、 ☐ 民俗植物(原住民族所運用的植物)		
生態系統關聯性說明		請就工址工區地理位置是否有森林、水系、埤塘、濕地及關注物種之棲地分佈與依賴之生態系予以說明，並說明是否涉及生態環境保育議題： 經查國土規劃地理資訊系統，南投縣魚池鄉德化街為「住宅區」範圍內之道路用地，豐年街為「特別保護區」範圍內之道路用地，因本案為道路用地上之污水人孔修繕止漏工程，故未涉及生態環境保育相關議題。		

