

表1-西拉雅國家風景區管理處公共工程生態檢核確認表

基本資料	工程名稱	南化公共服務設施改善二期工程	工程期程	111年6月至111年12月
	基地位置	地點:臺南市南化區東和里 TWD97座標X:Y=197403:2547798	工程預算 (千元)	18,578.000
	工程目的	改善及維護既有之公共遊憩及服務設施		
	工程類別	<input type="checkbox"/> 交通、 <input type="checkbox"/> 港灣、 <input type="checkbox"/> 水利、 <input type="checkbox"/> 環保、 <input checked="" type="checkbox"/> 水土保持、 <input checked="" type="checkbox"/> 景觀、 <input checked="" type="checkbox"/> 步道、 <input checked="" type="checkbox"/> 其他		
	工程概要	南化生態園區內既有步道清疏、整建、觀景平台、涼亭、廣場、簡易廁所及水電設施(含照明)及相關簡易水保工程(含坡面植生綠化)等		
	預期效益	提升南化生態園區空間安全性、遊憩服務品質及優化景觀視覺		
項目	檢核事項			
保護區	區位: <input checked="" type="checkbox"/> 一般區 <input type="checkbox"/> 保護區: <input type="checkbox"/> 國家公園、 <input type="checkbox"/> 國家自然公園、 <input type="checkbox"/> 自然保留區、 <input type="checkbox"/> 野生動物保護區、 <input type="checkbox"/> 野生動物重要棲息環境、 <input type="checkbox"/> 水產資源保育區、 <input type="checkbox"/> 特別景觀區、 <input type="checkbox"/> 生態保護區、 <input type="checkbox"/> 國有林自然保護區、 <input type="checkbox"/> 國家重要濕地、 <input type="checkbox"/> 海岸保護區、 <input type="checkbox"/> 自然人文生態景觀區			
工程性質	<input type="checkbox"/> 新建工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非屬新建工程: <input type="checkbox"/> 災後頸及處理、 <input type="checkbox"/> 搶修、 <input type="checkbox"/> 搶險、 <input type="checkbox"/> 災後原地復建、 <input checked="" type="checkbox"/> 原構造物範圍內之整建或改善、 <input checked="" type="checkbox"/> 已開發場所、 <input type="checkbox"/> 維護管理 <input type="checkbox"/> 配合活動搭建之臨時設施、 <input type="checkbox"/> 植栽綠美化			
環境影響評估	<input type="checkbox"/> 應辦理環境影響評估、 <input checked="" type="checkbox"/> 免辦理環境影響評估			
自評結果	<input type="checkbox"/> 應辦理生態檢核 <input checked="" type="checkbox"/> 免辦理生態檢核: <input checked="" type="checkbox"/> 非屬新建工程 <input type="checkbox"/> 規劃取得綠建築標章 <input type="checkbox"/> 併入環境影響評估檢討			

承辦人:

技士朱大衛

課長:

課長林宏緯

處長:

處長徐振能