

表一 交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處無障礙設施總體檢(整體)

	觀音山	三芝	白沙灣	中角灣	金山	野柳	和平島	總計
	符合(數量)							
無障礙通路	1	1	1	1	1	1	1	7
昇降設備	1	0	0	0	1	0	1	3
廁所盥洗室	1	1	1	1	1	1	1	7
停車空間	1	1	1	1	1	1	1	7
輪椅觀眾席位	0	0	1	0	0	0	0	1

表二 交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處無障礙設施總體檢(細項)

無障礙設施		觀音山	三芝	白沙灣	中角灣	金山	野柳	和平島	總計
		符合(數量)							
無障礙通路	室外通路	1	1	1	1	1	1	1	7
	室內通路走廊	1	1	1	1	1	1	1	7
	出入口	1	1	1	1	2	1	5	12
	坡道	1	1	1	1	0	1	1	6
	扶手	0	1	0	1	0	1	1	4
昇降設備	引導標誌	1	0	0	0	2	0	1	4
	昇降機出入平台	2	0	0	0	2	0	3	7
	昇降機門	2	0	0	0	2	0	3	7
	昇降機廂	1	0	0	0	1	0	1	3
	按鈕	1	0	0	0	1	0	1	3
	點字標示	1	0	0	0	1	0	1	3
	語音系統	1	0	0	0	1	0	1	3

廁所盥洗室 (無障礙廁所)	位置、地面、高差	2	2	1	1	1	3	1	11
	引導標誌	2	2	1	1	1	3	1	11
	廁所	2	2	1	1	1	3	1	11
	鏡子	2	2	1	1	1	3	1	11
	求助鈴	6	4	2	2	2	6	2	24
	馬桶及扶手	3	2	2	2	2	3	1	15
	小便器	0	0	0	0	0	1	0	1
	洗臉盆	2	2	1	1	1	3	1	11
停車空間	引導標誌	1	1	1	1	1	1	1	7
	汽車停車位	2	2	2	2	1	7	3	19
	機車停車位及出入口	0	0	0	1	0	0	2	3
輪椅觀眾席位		0	0	2	0	0	0	0	2