

交通部觀光局茂林國家風景區管理處觀光工程生態檢核確認表

基本資料	工程名稱	十八羅漢山周邊自行車道環境改善工程(第二期)	工程期程	民國 112年 07月 01日 至民國 112年 10月 28日
	基地位置	地點: <u>高雄</u> 市(縣) <u>六龜</u> 區(鄉、鎮、市) <u>新威</u> 里(村) 座標 X: 120631543 Y: 22.892033	工程預算 (千元)	10692.00
	工程目的	延續十八羅漢山周邊自行車道第一期工程, 增設多條新威橋下的特色道路, 以提升整體自行車道的多樣性		
	工程類型	<input checked="" type="checkbox"/> 交通、 <input type="checkbox"/> 港灣、 <input type="checkbox"/> 水利、 <input type="checkbox"/> 環保、 <input type="checkbox"/> 水土保持、 <input type="checkbox"/> 景觀、 <input type="checkbox"/> 步道、 <input type="checkbox"/> 建築、 <input type="checkbox"/> 其他		
	工程概要	新增自行車道路線和設置休憩節點, 並改善車道兩旁環境及邊坡維護		
	預期效益	希望藉由本期自行車道工程, 提升新威整體的觀光效益, 帶動周邊的觀光景點		
項目	檢核事項			
保護區	區位: <input checked="" type="checkbox"/> 一般區 <input type="checkbox"/> 環境敏感地區區: <input type="checkbox"/> 國家公園、 <input type="checkbox"/> 國家自然公園、 <input type="checkbox"/> 自然保護區、 <input type="checkbox"/> 自然保留區、 <input type="checkbox"/> 野生動物保護區、 <input type="checkbox"/> 野生動物重要棲息環境、 <input type="checkbox"/> 水產動植物繁殖保育區、 <input type="checkbox"/> 國有林自然保護區、 <input type="checkbox"/> 國家重要濕地、 <input type="checkbox"/> 海岸保護區 <input type="checkbox"/> 自然人文生態景觀區			
工程性質	<input type="checkbox"/> 新建工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非屬新建工程: <input type="checkbox"/> 災後緊急處理、 <input type="checkbox"/> 搶修、 <input type="checkbox"/> 搶險、 <input type="checkbox"/> 災後原地復建、 <input type="checkbox"/> 原構造物範圍內之整建或改善且經自評確認無涉及生態環境保育議題、 <input checked="" type="checkbox"/> 已開發場所且自經自評確認無涉及生態環境保育議題、 <input type="checkbox"/> 維護管理、 <input type="checkbox"/> 配合活動搭建之臨時設施、 <input type="checkbox"/> 植栽綠美化、			
環境影響評估	<input type="checkbox"/> 應辦理環境影響評估、 <input checked="" type="checkbox"/> 免辦理環境影響評估			
自評結果	<input type="checkbox"/> 應辦理生態檢核 <input checked="" type="checkbox"/> 免辦理生態檢核: <input checked="" type="checkbox"/> 非屬新建工程 <input type="checkbox"/> 規劃取得綠建築標章並納入生態範疇相關指標之建築工程。 <input type="checkbox"/> 併入環境影響評估檢討			