

表 1-花東縱谷國家風景區管理處鳳林遊憩區露營服務中心新建工程生態檢核確認表

基本資料	工程名稱	鳳林遊憩區露營服務中心新建工程	工程期程	民國 113 年 1 月 1 日至 民國 113 年 12 月 31 日
	基地位置	地點：花蓮縣鳳林鎮長橋里(本轄鳳林遊憩區) 座標：X23.6935582, Y121.4097099	工程預算 (千元)	15,408.937
	工程目的	觀光及休閒遊憩活動、遊客服務		
	工程類型	<input type="checkbox"/> 交通、 <input type="checkbox"/> 港灣、 <input type="checkbox"/> 水利、 <input type="checkbox"/> 環保、 <input type="checkbox"/> 水土保持、 <input type="checkbox"/> 景觀、 <input type="checkbox"/> 步道、 <input checked="" type="checkbox"/> 建築、 <input type="checkbox"/> 其他		
	工程概要	假設工程、整備工程、建築工程、門窗工程、植栽工程、排水工程、建築機水電器設備工程、建築設備工程(電動升降機、給排水衛生器具)等		
	預期效益	提升鳳林遊憩區露營場服務水準，以符合 F.I.C.C.(Federation Internationale De Camping Caravanning Et Autocaravaning A.I.S.B.L.)世界露營、露營拖車、露營車世界總會標準，強化推動國際永續觀光及休閒遊憩環境品質		
項目	檢核事項			
保護區	區位： <input checked="" type="checkbox"/> 一般區 <input type="checkbox"/> 環境敏感地區： <input type="checkbox"/> 國家公園、 <input type="checkbox"/> 國家自然公園、 <input type="checkbox"/> 自然保護區、 <input type="checkbox"/> 自然保留區、 <input type="checkbox"/> 野生動物保護區、 <input type="checkbox"/> 野生動物重要棲息環境、 <input type="checkbox"/> 水產動植物繁殖保育區、 <input type="checkbox"/> 國有林自然保護區、 <input type="checkbox"/> 國家重要濕地、 <input type="checkbox"/> 海岸保護區。 <input type="checkbox"/> 自然人文生態景觀區			
工程性質	<input checked="" type="checkbox"/> 新建工程 <input type="checkbox"/> 非屬新建工程： <input type="checkbox"/> 災後緊急處理、 <input type="checkbox"/> 搶修、 <input type="checkbox"/> 搶險、 <input type="checkbox"/> 災後原地復建、 <input type="checkbox"/> 原構造物範圍內之整建或改善且經自評確認無涉及生態環境保育議題、 <input type="checkbox"/> 已開發場所且經自評確認無涉及生態環境保育議題、 <input type="checkbox"/> 維護管理、 <input type="checkbox"/> 配合活動搭建之臨時設施、 <input type="checkbox"/> 植栽綠美化			
環境影響評估	<input type="checkbox"/> 應辦理環境影響評估、 <input checked="" type="checkbox"/> 免辦理環境影響評估			
自評結果	<input checked="" type="checkbox"/> 應辦理生態檢核 <input type="checkbox"/> 免辦理生態檢核： <input type="checkbox"/> 非屬新建工程 <input type="checkbox"/> 規劃取得綠建築標章並納入生態範疇相關指標之建築工程。 <input type="checkbox"/> 併入環境影響評估檢討			

承辦人：**技士劉明志**

課長：**工務課課長高冠明**

處長：**處長郭振陵**